

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»**

ПРИКАЗ

«17» февраля 2023 г.
пгт. Октябрьское

№ 77-ОД

Об утверждении плана работы
по устранению нарушений

Во исполнение представления об устранении нарушений закона от 14.02.2023 № 07-17-2023/Прдп27-23-20711019 выданного прокуратурой Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки прокуратурой Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прошедшей с 25.01.2023 по 14.02.2023 в БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 53 (далее – План) согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Ответственным лицам, указанным в пункте 1 настоящего приказа (приложение) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Документоведу административно-хозяйственной части, Дидус Е.В. в течении 3-х рабочих дней ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц.


4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора Калташкову Е.В., Тарасенко О.И.

Директор

Ю.Н. Батухтина

ПОДГОТОВИЛ:

Юрисконсульт, И.Б. Бычаев

«17» 02 2023 г. 

ОЗНАКОМЛЕН:

Заместитель директора

«___» _____ 2023г. _____ О.И. Тарасенко

Заместитель директора

«___» _____ 2023г. _____ Е.В. Калташкова

Специалист по противопожарной профилактике

«___» _____ 2023г. _____ А.А. Кашкаров

Заведующий отделением

«___» _____ 2023г. _____ И.В. Алексеева

Заведующий отделением

«___» _____ 2023г. _____ Е.В. Черкашина

Заведующий отделением

«___» _____ 2023г. _____ Н.А. Тысевич

Заведующий отделением

«___» _____ 2023г. _____ Н.В. Катайцева

Заведующий отделением

«___» _____ 2023г. _____ Е.В. Бирючевская

РАССЫЛКА:

1 экз. – в дело № 01-01-05;

3 экз. – в административно-хозяйственную часть (Калташкова Е.В., Тарасенко О.И., Кашкаров А.А.);

1 экз. - в филиал п. Сергино (Тысевич Н.А.);

1 экз. – отделение социального сопровождения граждан (Бирючевская Е.В.);

1 экз. – отделение реабилитации и абилитации (Катайцева Н.В.);

1 экз. – отделение психологической помощи гражданам (Черкашина Е.В.)

1 экз. – отделение информационно-аналитической работы.

План проведения мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки прокуратурой Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прошедшей с 25.01.2023 по 14.02.2023 в БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 53

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Наименование мероприятий по устранению выявленных нарушений	Планируемый срок устранения нарушения	Ответственный	Отметка об исполнении
1	Нарушение п. 10 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений (утв. Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н), ст. 14.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - отсутствуют надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	В августе 2022 установлены таблички с надписями, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-		
2	Нарушение п. 22 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений (утв. Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н) - отсутствует информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетов субъектов РФ и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц, о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указания с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы), о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг в части наличия объектов спорта, условий питания, о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг.	Размещение недостающей информации на информационных стендах учреждения в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н.	-	Заведующий отделением Алексеева И.В.	Устранено в день проверки 25.01.2023

3	Нарушение п. 13 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений (утв. Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н), ст. 309 Гражданского кодекса РФ - не которым получателям социальных услуг не предоставлялись социально-педагогические услуги в виде социально-педагогического консультирования с периодичностью 1 раз в месяц.	Организовать предоставление социальных услуг гражданам, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг и на основании договора о предоставлении социальных услуг, соблюдать установленное количество и периодичность предоставления социальных услуг, обеспечить наличие в накопительных делах получателей социальных услуг актов сдачи-приемки оказанных услуг.	-	Заведующие отделениями: Черкашина Е.В., Тысевич Н.А., Бирючевская Е.В., Катайцева Н.В.	Устранено в день проверки 25.01.2023
4	Нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - система пожарной сигнализации Учреждения не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	Обеспечить систему пожарной сигнализации дублированием светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	-	Кашкаров А.А.	Устранено в день проверки 25.01.2023
5	Нарушение п. 10 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) - в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных Учреждением не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных	-	Кашкаров А.А.	Устранено в день проверки 25.01.2023
6	Нарушение п. 2.13 табл. 6, п. 2.11, п. 9.21, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", п. 5.2 табл. 2, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.5, п. 10.1, п. 10.2, п. 10.4, п. 10.10 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжения. Требования пожарной безопасности", ст. 6, 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - количество резервуаров для хранения пожарного	Пожарный резервуар находится в собственности Муниципального образования Октябрьский район. В настоящий момент ведется совместная работа с муниципальным образованием Октябрьский район по приведению пожарного резервуара муниципального образования Октябрьский район в порядок, согласно установленным нормам и требованиям пожарной безопасности.	Сентябрь 2022 года	Кашкаров А.А.	

	объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух (по факту имеется один подземный резервуар объемом 50м3, требуемый объем резервуаров 162м3).				
7	Нарушение п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 4.2.13, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.16, п. 6.11 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", ч. 2 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - в Учреждении отсутствует второй эвакуационный выход с 1 и 2 этажа шириной не менее 1,2 м. (при числе эвакуирующихся более 10 человек).	Разработать расчет пожарного риска по зданию, для устранения нарушений.	Июль 2023 года	Кашкаров А.А.	
8	Нарушение п. 4.2.2, п. 5.2.3 СП 1.13130.2020, п. 6.43, п. 7.24 СНиП 21-01-97, ст. 4, ст. 6, ст. 40, п. 2 ч. 3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Учреждением не выделена лестница 2 типа от основных путей эвакуации (коридоров) противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 15 с заполнением дверного проема противопожарной дверью 3 типа (EI 15); при устройстве Учреждением лестницы 2-го типа, ведущая из вестибюля до 2-го этажа не отделена от коридора и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45).	Разработать расчет пожарного риска по зданию, для устранения нарушений.	Июль 2023 года	Кашкаров А.А.	
9	Нарушение п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, п. 6.28 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", ч. 2 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - в полу на путях эвакуации Учреждением допущен выступ менее 0,45 метров (по факту допущен выступающий из плоскости пола трубы отопления высотой 0.15 метров).	Демонтировать трубу отопления высотой 0,15 м. в полу на путях эвакуации	Сентябрь 2023 года	Кашкаров А.А.	
10	Нарушение п. 6.28 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - в помещении № 2 поста охраны по направлению к	Демонтировать систему отопления здания, устранить перепады высот в количестве 3 шт. менее 45 см. (по факту перепады высотой от 6 до 11 см.)	Август 2023 года	Кашкаров А.А.	

	помещению № 1 тамбур (согласно технического паспорта ООО БТИ-ПК от 26.12.2019) Учреждением допущены перепады высот в количестве 3 шт. менее 45 см. (по факту перепады высотой от 6 до 11 см.). При этом, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.				
11	Нарушение п. 6.26 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Учреждением не обозначены выступающие конструкции в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 у шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, выступающих из плоскости стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации.	Обозначить выступающие конструкции в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 у шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, выступающих из плоскости стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации.	15 марта 2023 года	Кашкаров А.А.	
12	Нарушение п. 5.3.10 СП 1.13130.2020, ст. 4, ст. 6, ст. 57, п. 2 ч. 3 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - помещения для МГН не отделены Учреждением от общих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: двери - EI 30.	Разработать расчет пожарного риска по зданию, для устранения нарушений.	Июль 2023 года	Кашкаров А.А.	
13	Нарушение п. 5.3.9 СП 1.13130.2020, ст. 4, ст. 6, п. 2 ч. 3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - эвакуация из помещений с пребыванием МГН Учреждения не предусмотрено по коридору не менее чем в двух направлениях.				
14	Нарушение п. 9.2.4 СП 1.13130.2020, ст. 4, ст. 6, п.2 ч.3 ст.83, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - на 1-ом этаже Учреждения отсутствует пожароопасная зона, где обеспечивается доступ МГН группы М4, если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу).				
15	Нарушение п. 5, п. 11 приложения № 1, п. 7 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой	Установить пожарные извещатели в чердачном помещении (чердак в здании класса функциональной пожарной опасности	Июнь 2023 года	Кашкаров А.А.	

	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (утв. постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464), п. 4.4 табл. 3, п. 42 СП 4861311500.2020, ст. 4, ст. 6, п. 2 ч. 3, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - чердак в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не защищен системой пожарной сигнализации (по факту пожарные извещатели в чердачном помещении отсутствуют).	Ф1.1 не защищен системой пожарной сигнализации).			
16	Нарушение ч. 5 ст. 6, ч. 2 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - отсутствует декларация пожарной безопасности.	Разработать декларацию пожарной безопасности	10 февраля 2023	Кашкаров А.А.	Устранено 07.02.2023