

Информация об устранении замечаний 2023 год

По состоянию на 13.03.2023 Учреждением проведена следующая работа:

1. В соответствии с ч. 5 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со [статьей 64](#) настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. 07.02.2023 Учреждением разработана декларация пожарной безопасности и подписана руководителем Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нягани и Октябрьскому району ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (нарушение устранено, копия прилагается).

2. Согласно нарушению п. 10 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) сообщаем, что информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных находилась на рабочем столе поста охраны и в этот же день данная информация незамедлительно была размещена в установленном порядке (фото/отчет был направлен инженеру отделения госпожнадзора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нягани и Октябрьскому району ГУ МЧС России по ХМАО – Югре Просвирнину Н.И. (нарушение устранено, прилагается).

3. В нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" сообщаем, что в период проверки 25.01.2023 осуществлялись регламентные работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации ООО «Щит», в связи с чем, система пожарной сигнализации незамедлительно налажена и работает в штатном режиме с дублированием светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1., (подтверждающие фото/видео материалы были направлены инженеру отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нягани и Октябрьскому району ГУ МЧС России по ХМАО – Югре Просвирнину Н.И.) (нарушение устранено, прилагается).

4. В нарушение п. 2.13 табл. 6, п. 2.11, п. 9.21, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 СНИП 2.04.02.-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", п. 5.2 табл. 2, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.5, п. 10.1, п. 10.2, п. 10.4, п. 10.10 СП 8.13130.2020 "Системы протипожарной защиты. Наружное противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", ст. 6, 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" сообщаем, что пожарный резервуар находится в собственности муниципального образования Октябрьский район. В настоящий момент ведется совместная работа с муниципальным образованием Октябрьский район по приведению пожарного резервуара муниципального образования Октябрьский

район в порядок согласно установленным нормам и требованиям пожарной безопасности, о чем дополнительно будет сообщено в Ваш адрес.

5. По факту выявленных нарушений:

- отсутствует второй эвакуационный выход с 1 и 2 этажа шириной не менее 1,2 м. (при числе эвакуирующихся более 10 человек);
- не выделена лестница 2 типа от основных путей эвакуации (коридоров) противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 15 с заполнением дверного проема противопожарной дверью 3 типа;
- при устройстве лестницы 2-го типа, ведущая из вестибюля до 2-го этажа не отделена от коридора и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа;
- допущены перепады высот в количестве 3 шт. менее 45 см. (по факту перепады высотой от 6 до 11 см.). При этом, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.;
- помещения для МГН не отделены от общих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: двери - EI 30;
- эвакуация из помещений с пребыванием МГН не предусмотрено по коридору не менее чем в двух направлениях;
- на 1-ом этаже отсутствует пожароопасная зона, где обеспечивается доступ МГН группы М4, если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу), сообщаем, 07.02.2023 Учреждением направлена заявка на заключение договора в ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» на разработку расчета пожарного риска по зданию, для устранения выше указанных нарушений. В настоящий момент в адрес учреждения поступили коммерческие предложения (копии прилагаются). Решается вопрос о заключении договора.

6. В нарушение п. 5, п. 11 приложения № 1, п. 7 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (утв. постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464), п. 4.4 табл. 3, п. 42 СП 4861311500.2020, ст. 4, ст. 6, п. 2 ч. 3, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", доводим до Вашего сведения, что в настоящий момент готовится локально-сметный расчет ООО «Щит» для дальнейшей незамедлительной установки пожарных извещателей в чердачном помещении для обеспечения защиты системой пожарной сигнализации предусмотренной требованиями пожарной безопасности.

7. В нарушение п. 6.28 СНИП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, п. 6.28 СНИП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", ч. 2 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в связи с тем, что для устранения выше указанных нарушений необходимо частично демонтировать систему отопления здания, что в настоящий зимний период по объективным причинам не представляется возможным, сообщаем, что в летний

период (после окончания отопительного сезона) незамедлительно будут устранены следующие нарушения:

- в помещении № 2 поста охраны по направлению к помещению № 1 тамбур будут устранены перепады высот в количестве 3 шт. менее 45 см. (по факту перепады высотой от 6 до 11 см.);
- в полу на путях эвакуации труба системы отопления высотой 0,15 м. будет перенесена в соответствии с установленными нормами пожарной безопасности.

8. В нарушение п. 6.26 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" сообщаем, выступающие конструкции обозначены в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 у шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, выступающих из плоскости стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, нарушение устранено (скриншот прилагается).

Дополнительно сообщаем, что конструктивных изменений капитального характера с момента передачи в оперативное управление объекта (пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 53) в данном здании Учреждением не проводилось.

9. В нарушение п. 10 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений (утв. Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н), ст. 14.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" – в акте проверки указано, что отсутствуют надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 53), однако таблички с надписями, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне установлены еще в августе 2022 года (нарушение устранено).

10. В нарушение п. 22 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений (утв. Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н) - отсутствует информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетов субъектов РФ и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц, о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указания с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы), о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг в части наличия объектов спорта, условий питания, о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг (пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 53), нарушение устранено в день проверки.

11. В нарушение п. 13 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений (утв. Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н), ст. 309 Гражданского кодекса РФ - не которым получателям социальных услуг не предоставлялись социально-педагогические услуги в виде социально-педагогического консультирования с периодичностью 1 раз в месяц, нарушение устранено в день проверки.

По результатам выявленных прокуратурой Октябрьского района нарушений, указанных в представлении от 14.02.2023 № 07-17-2023/Прдп27-23-20711019 виновные должностные лица Учреждения привлечены к ответственности:

- специалист по пожарной профилактике Учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности (копия приказа прилагается);

- заведующий отделением психологической помощи гражданам Учреждения привлечён к материальной ответственности в виде снижения стимулирующих выплат за февраль 2023 года.

С целью устранения выявленных прокуратурой Октябрьского района нарушений, Учреждением издан приказ от 17.02.2023 №77-ОД «Об утверждении плана работы по устранению нарушений», который будет реализован в полном объеме и в кратчайшие сроки, в зависимости от вида выявленного нарушения и реальных сроков для устранения (копия приказа прилагается).